

Masilla a base de resina de poliéster y cargas especiales como fibra de vidrio. Para la reparación de grandes desperfectos, donde se precisa una carga importante, y para la reparación de base de vetoresina, como por ejemplo isotérmicos. Fácil lijado

VOC

<250 g/l
2004/42/IIb
(b)(250)<250

SUPERFICIES

Hierro, lamina de acero, plásticos (poliéster reforzado con fibra de vidrio)
Pinturas Originales, o Pinturas Viejas bien consolidadas.



V09 / V10 Desengrasante
1020 Bayeta Desengrasante

Limpiar bien la superficie a tratar
y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas
Sobre pinturas, imprimaciones o fondos lijar y limpiar antes de
aplicar



1-3% endurecedor en pasta C10 pot-life 5-7' a 20°C



aplicación a espátula



<30' a 20°C.



4-5' a 1 m



Lijado P40-P80 rebaje

Limpieza
útiles

Con disolvente nitro o de limpieza

Aplicación
Posterior

S01 MASILLA FLASH-1 UV
S54 MASILLA WHITE-SOFT
S21 MASILLA ESTAÑO
S57 MASILLA LIGERA
S40 MASILLA STANDARD

Peso
Específico

1,5 + - 0,1

Materia
Prima

Resina poliéster insaturada, cargas minerales y fibra de vidrio.

Datos
Seguridad

Consultar Ficha de Seguridad

Periodo de
Garantía

12 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas.

Advertencias

Mezclar P50 MASILLA TEX-B con 1-3% de endurecedor en pasta.
Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas durante la fase de repintado.
No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C.
Conservar en lugar fresco y seco.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

Enero 2008



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, S.A.

C/ Guillem Rovirosa, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icriberica.com - www.icriberica.com



SPRINT

P50 MASILLA TEX-B

VOC 250 g/l

Masilla a base de resina de poliéster y cargas especiales como fibra de vidrio.

Para la reparación de grandes desperfectos, donde se precisa una carga importante, y para la reparación de base de vetroresina, como por ejemplo isotérmicos.

Fácil lijado

Color: Gris Verdoso

